


Dodávateľ:  <b>Havárie poruchy s. r. o.</b> <b>Nová 37</b> <b>900 26 Slovenský Grob</b> <b>Slovensko</b> IČO: 50641654 DIČ: 2120411887 IČ DPH: Telefón: Mobil: 0903 024 618 E-mail: havarie.poruchy@gmail.com		Variabilný s.: 228058 Objednávka č.: 0525/2022 Objednávka zo dňa: 02.08.2022 Konštantný s.: Odberateľ: IČO: 00603317 DIČ: 2020887385 IČ DPH: <b>Mestská časť Bratislava - Nové Mesto</b> <b>Junácka 3216/1</b> <b>832 91 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</b> <b>Slovensko</b>
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK7511000000002942033016 Číslo účtu: 2942033016      Kód banky: 1100		


Dátum vystavenia: 02.08.2022 Dátum splatnosti: 16.08.2022 Firma nie je platiteľom DPH. Forma úhrady: Prevodom	Konečný príjemca:
--	-------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	EUR Celkom
Fakturuje Vám za vykonané práce na akcii: Havarijná detekcia/lokalizácia/presné zameranie defektného miesta a oprava na vodovodnom potrubí v budove Detské jasle, Robotnícka 11 Bratislava.			
Havarijný výjazd	1 x	60,00	60,00
Tlaková skúška TUV	1 x	120,00	120,00
Detekcia úniku vody vzduchovorázovou metódou	1 x	370,00	370,00
Inštalaterské práce	3 hod	42,00	126,00
Gebo opravný pás 2" dlhý	1 ks	67,28	67,28
Oprava defektného miesta v sťažených podmienkach	1 x	280,00	280,00
Dopravné náklady	1 x	30,00	30,00

Súčet položiek	1 053,28
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>	<b>Čiastky sú uvedené v EUR 1 053,28</b>

1. Tlaková skúška TUV - POZITÍVNÁ na pokles tlaku
2. Detekcia úniku vody vzduchovorázovou metódou
3. Oprava defektného miesta v sťažených podmienkach
4. Odporúčaná výmena potrubia SUV, TUV, CIR. - rozvody sú v zlom technickom stave

Vystavil: Tomáš Svítok



Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Pečiatka: